

ATAMARK · GUIDE TECHNIQUE B2B

# Checklist de durabilité pour les fabricants de PLV

**18 points vérifiables** à exiger à tout fournisseur de PLV en 2026. Conçu pour les responsables Trade Marketing, Achats et Développement de Marque qui ont besoin de décisions documentables, pas de slogans verts.

## Comment utiliser cette checklist

Parcourez-la lors de votre prochaine réunion avec un fabricant candidat. Chaque point indique quoi demander, comment le vérifier et quelle réponse trahit du greenwashing. Si votre fabricant n'obtient pas au moins 14/18, cherchez une alternative avant d'engager une campagne importante.

---

**BLOC 1 · Certifications forestières**

---

- 01 Chaîne de contrôle FSC en vigueur**  
Demandez le certificat en PDF avec un code de type **FSC-COC-XXXXXX**. Vérifiez le code sur [info.fsc.org](http://info.fsc.org). Il doit apparaître actif, non expiré.
- 02 Chaîne de contrôle PEFC en vigueur**  
Équivalent du précédent mais sous le programme PEFC. Vérifiable sur [pefc.org/find-certified](http://pefc.org/find-certified). L'idéal est que le fabricant détienne les deux : FSC + PEFC.
- 03 Code FSC/PEFC visible sur bon de livraison ou facture**  
Avoir le certificat n'est pas la même chose que l'appliquer. Demandez un bon de livraison récent (données sensibles masquées) montrant le code associé au matériau concret.
- 04 Pourcentage de fibre recyclée post-consommation déclaré**  
Minimum acceptable : 50% en carton standard ; 80%+ en carton éco. **Post-consommation** est ce qui ferme vraiment le cycle (à ne pas confondre avec le pré-consommation industriel).
- 05 Conformité au Règlement EUDR (2025/2026)**  
Sollicitez un exemple de **Déclaration de Diligence Raisonnée (DDS)** avec coordonnées géographiques. S'il n'en a pas prêté, il ne pourra pas fabriquer légalement à partir de juin 2026.
- 06 Traçabilité de l'origine géographique du papier**  
Le fabricant doit pouvoir vous indiquer le pays et la région d'où vient la pâte à papier. Sans traçabilité géographique, pas d'EUDR.

---

**BLOC 2 · Matériaux et procédés**

---

- 07 Encres à l'eau comme option standard**  
Encres water-based, ni UV ni solvant. Demandez la fiche technique du fournisseur chimique.
- 08 Vernis à l'eau ou sans pelliculage plastique**  
Maintient le carton 100% recyclable en fin de campagne. Le pelliculage mat/brillant plastique contamine le cycle de recyclage.
- 09 Contrôle des COV (Composés Organiques Volatils) selon EN 71-3**  
Particulièrement pertinent si votre PLV est destinée à la pharmacie ou à la cosmétique infantine. Demandez le certificat du fournisseur d'encres.
- 10 Capacité à fabriquer de la PLV modulaire**  
Structure permanente + pièces personnalisables interchangeables. Réduit l'empreinte de 60-75% sur 5 ans. Demandez des exemples réels de projets modulaires déjà produits.
- 11 Optimisation de l'emballage plié pour le transport**  
Un présentoir qui voyage plié occupe entre 4 et 8 fois moins de camion. Demandez les données du nombre d'unités par palette sur sa commande type.

- 12 Production locale déclarée**  
Distance fabricant → centre logistique du client. 100 km valent mieux que 800 km (moins de CO<sub>2</sub>e, moins de risque de retard).

### BLOC 3 · Documentation et reporting

---

- 13 Capacité à livrer l'empreinte carbone par commande (kg CO<sub>2</sub>e/unité)**  
Selon méthodologie ISO 14067 simplifiée ou équivalente. Si votre client final reporte le Scope 3, cette donnée est obligatoire.
- 14 Décomposition de l'empreinte par phase (matières premières, fabrication, transport, fin de vie)**  
Une donnée agrégée sans décomposition ne sert à rien pour des rapports ESG sérieux.
- 15 Plan de fin de vie documenté**  
Recyclage (carton propre, sans pelliculages plastiques), réemploi ou décharge. Le fabricant doit pouvoir vous conseiller sur la façon de fermer le cycle avec vos magasins.
- 16 Audits annuels par des tiers indépendants**  
Bureau Veritas, SGS, AENOR, TÜV ou un autre certificateur reconnu. Demandez quand a eu lieu le dernier.
- 17 Capacité à fournir des données pour votre rapport ESG / CDP / GRI**  
Question directe : « Pouvez-vous me préparer une annexe durabilité pour mon rapport annuel ? ». La bonne réponse est « oui, sous X jours ».
- 18 Engagement d'amélioration continue avec KPIs annuels**  
Qu'il puisse vous montrer son propre tableau de bord de réduction de CO<sub>2</sub>e ou de % recyclé année après année. S'il ne montre que la donnée de l'année en cours, il n'y a pas d'engagement réel.

ATAMARK · NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER

# Vous voulez voir comment nous le faisons ?

Chez Atamark, nous fabriquons de la PLV à Parets del Vallès depuis 14 ans avec des chaînes de contrôle **FSC et PEFC** actives et l'EUDR prêt avant l'échéance. Nous remplissons les 18 points de la checklist et nous pouvons le prouver projet par projet.

Nous vous envoyons une première proposition et une fourchette budgétaire en 24 heures, avec décomposition de l'empreinte carbone et options matériaux classées par ordre d'impact environnemental.

**Demandez-nous un devis durable**

[atamark.com/fr/contact](https://atamark.com/fr/contact) · [info@atamark.com](mailto:info@atamark.com) · +34 935 310 642